

**A00106****A00133****A00136****A10106****A10133****A10136****HH099****L50218.00**

IT	Informazioni per l'utilizzatore	SR	Информације за корисника
EN	User information	PL	Informacja użytkownika
ES	Información para el usuario	NL	Gebruikerstructie
PT	Informações de utilização	SL	Informacije za uporabnika
FR	Informations pour l'utilisateur	EL	Πληροφορίες για τον χρήστη
RO	Informații utilizator	BG	Информация за потребителя
DE	Benutzerinformation	SK	Užívateľské informácie
HR	Upute za korisnike	CS	Uživatelské informace

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo indumento di sicurezza. Si dovrebbe anche consultare il responsabile della sicurezza o superiore gerarchico per quanto riguarda i capi di abbigliamento adatti per la vostra situazione lavorativa specifica. Conservare con cura le istruzioni in modo da poterle consultare in qualsiasi momento.

Dichiarazione di Conformità consultabile sul sito www.rossini1969.it nella sezione della pagina prodotto dell'articolo.



Fare riferimento all'etichetta sul prodotto per informazioni dettagliate sulle norme corrispondenti. Sono applicabili solo le norme e le icone che appaiono sia sul prodotto sia sul foglietto illustrativo di seguito. Tutti questi prodotti sono conformi ai requisiti del Regolamento (UE 2016/425).



EN ISO 13688:2013 + A1:2021

Abbigliamento di Protezione (vedi etichetta)

Requisiti generali. La norma specifica i requisiti generali per l'ergonomia, l'invecchiamento, il dimensionamento, la marcatura di indumenti protettivi e per le informazioni fornite dal fabbricante.

- A = Altezza consigliata di chi lo indossa
- B = Circonferenza toracica consigliata di chi lo indossa
- C = Circonferenza vita consigliata di chi lo indossa
- D = Misurazione interna della gamba consigliata di chi lo indossa



EN 17353:2020 TIPO B Abbigliamento a visibilità maggiorata per condizioni di buio - Equipaggiamento che utilizza materiale retroflettente

L'equipaggiamento viene indossato dagli utenti nel caso in cui il rischio di non essere visti esiste solo in condizioni di buio.

Questo equipaggiamento utilizza solo il "materiale retroflettente" come componente per una migliorata visibilità.

Il tipo B è suddiviso in 3 livelli, come indicato di seguito. La classificazione dipende dall'area totale indossata

o dal posizionamento del dispositivo sul busto e sugli arti dell'utente:

- Tipo B1 (libero)
- Tipo B2 (arti)
- Tipo B3 (su tronco o tronco e arti)

Temp.
25 °C
20 °C
15 °C
10 °C
5 °C

IMPORTANTI RACCOMANDAZIONI

Indossare sempre il capo allacciato. Questo capo è adatto per essere indossato per un'intera giornata lavorativa e non contiene sostanze tossiche che possono influire negativamente sulla salute. Nessune reazioni allergiche sono note, dovute al contatto con la pelle di questo indumento. Non tentare di riparare gli indumenti danneggiati. Tutti gli indumenti devono essere eliminati in modo sicuro. L'abbigliamento deve essere indossato solo nelle situazioni per cui è destinato.

Formato disponibile e Selezione: Vestibilità in accordo con dimensioni idonee di petto e vita, si riferiscono alla tabella di formato.

Gli indumenti di protezione devono coprire tutte le parti del corpo interessate durante l'utilizzo normale (anche piegandosi e compiendo movimenti) o estendendo le braccia sopra la testa. Questi indumenti sono stati realizzati tenendo conto del comfort e per consentire che il capo sia indossato sopra indumenti di medio ingombro. Per ottenere la protezione generale, chi lo indossa può avere bisogno di **indossare guanti, stivali o casco di sicurezza o altri accessori in relazione al tipo di protezione necessaria.**

Conservazione: NON conservare in luoghi soggetti a forte luce solare. Conservare in condizioni di asciutto e pulito.

Manutenzione: Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i capi le cui etichette di cura sono state ignorate, danneggiate o rimosse.

Contenuto Etichetta: Fare riferimento all'etichetta del capo per i corrispondenti dettagli del contenuto.

Attenzione: L'utilizzo di cappuccio può compromettere una buona visione periferica e l'audio.

Nastro riflettente ed etichetta: Nastro riflettente ed etichette non devono essere strazi! Si prega di fare riferimento all'etichetta indumento per il numero e cicli di lavaggio sostenibili. Il numero massimo indicato di cicli di pulizia non è il solo fattore legato alla durata del capo. La durata dipenderà anche dall'utilizzo, stoccaggio, cura, etc. Gli indumenti devono essere smaltiti quando le qualità protettive vengono meno, ad esempio: 1. viene raggiunto il numero massimo di lavaggi 2. il materiale è stato danneggiato da usura o è stato strappato 3. La qualità riflettente del nastro sono sbiadite 4. L'indumento è permanentemente sporco, rotto, bruciato o fortemente abraso. Si prega di tenere materiali infiammabili lontano dal fuoco.

ATTENZIONE:

Mantenere pulito: se le proprietà di alta visibilità di questo indumento dovessero sporcarsi o contaminarsi irrimediabilmente, sostituirlo con uno nuovo. L'abbigliamento non deve essere modificato o dotato di etichette o loghi aggiuntivi.

Etichetta di lavaggio: Fare riferimento all'etichetta indumento per i corrispondenti dettagli lavaggio.

- Temperatura massima 30°C, lavaggio delicato
- Temperatura massima 40°C, lavaggio delicato
- Temperatura massima 40°C, lavaggio normale
- Temperatura massima 60°C, lavaggio normale

- Non candeggiare
- Non asciugare in asciugatrice
- Asciugare a bassa temperatura
- Asciugare normalmente

- Asciugare appeso
- Lasciare spacciare
- Non strire
- Ferro max 110°C

- Ferro max 150°C
- Non lavare a secco
- Lavaggio a secco professionale

MAX 50X	Massimo 50 lavaggi	MAX 25X	Massimo 25 lavaggi	MAX 15X	Massimo 15 lavaggi	MAX 5X	Massimo 5 lavaggi	MAX Nx	Massimo N lavaggi*	*Fare riferimento al numero di lavaggi presente in etichetta
----------------	--------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------------	---------------	-------------------	---------------	--------------------	--

Please read these instructions carefully before using this safety clothing.
You should also consult your safety officer or immediate superior with regard to suitable garments for your specific work situation.
Store these instructions carefully so that you can consult them at any time.

Declaration of Conformity available at www.rossini1969.it in the product page section of the article.



Refer to the product label for detailed information on the corresponding standards.
Only standards and icons that appear on both the product and the user information below are applicable.
All these products comply with the requirements of Regulation (EU 2016/425).



EN ISO 13688:2013 + A1:2021 Protective Clothing (See label)

General Requirements This European Standard specifies general requirements for ergonomics, ageing, sizing, marking of protective clothing and for information supplied by the manufacturer.

- A = Recommended height range of wearer
- B = Recommended chest girth of wearer
- C = Recommended waist girth of wearer
- D = Recommended inside leg measurement of wearer



EN 17353:2020 TYPE B Enhanced Visibility Clothing for Dark conditions - Equipment using retroreflective material

Equipment is worn by users where risk of not being seen only a dark conditions.

This equipment uses only "retroreflective material" as an enhanced visibility component.

Type B is subdivided into 3 levels, as below. The classification depends on the total area worn or the placement of the device

- On the user's torso and limbs:
- Type B1 (free hanging)
- Type B2 (limbs)
- Type B3 (on torso or torso and limbs)

Temp.

- 25 °C
- 20 °C
- 15 °C
- 10 °C
- 5 °C

IMPORTANT RECOMMENDATIONS

Always wear the garment fastened. This garment is suitable for wear during an entire working day and contains no toxic substances that can affect health adversely in any other way.
No allergic reactions due to skin contact with this garment are known. Do not attempt to repair damaged garments. All garments should be discarded safely. The clothing should only be worn in situations for which it is intended.

Available Size & Selection: Fit according to correct chest and waist size, refer to size chart.

Protective clothing must cover all parts of the body affected during normal use (also by bending and making movements or extending the arms above the head).

These garments have been designed with comfort in mind and to allow the garment to be worn over medium-sized garments. For general protection, the wearer may need to wear gloves boots or a safety helmet or other accessories depending on the type of protection needed.

Storage: DO NOT store in places subject to direct or strong sunlight. Store in clean, dry conditions.

After-care: The manufacturer will not accept liability for garments where care labels have been ignored, defaced or removed.

Fibre Content Label: Refer to garment label for corresponding content details.

Warning: Where there is a hood, peripheral vision and hearing may be impaired.

Retroreflective tape and labels: Retroreflective tape or labels should not be ironed! Please refer to the garment label for the number and wash cycles claimed. The stated maximum number of cleaning cycles is not the only factor related to the lifetime of the garment. The lifetime will also depend on usage, care storage, etc.
Garments should be discarded when the protective qualities no longer apply eg. 1. Maximum number of washes is reached. 2. The material has been damaged either by fading or has been torn. 3. The reflective qualities of the tape have faded. 4. Garment is permanently soiled, cracked, burned or heavily abraded. Please keep flammable materials away from fire.

WARNING:

Keep clean: Should the High Visibility properties of this garment become irremediably soiled or contaminated, replace it with a new one.
The clothing should not be altered or fitted with extra labels or logos.

Wash Care Labels : Refer to garment label for corresponding washing details.

Max temp 30°C, mild process

Do Not Bleach

Line dry

Iron max 150°C

Max temp 40°C, mild process

Do not tumble dry

Dip line dry

Do not dry clean

Max temp 40°C, normal process

Tumble dry low

Do not iron

Professional dry clean

Max temp 60°C, normal process

Tumble dry normal

Iron max 110°C

MAX 50X	Maximum 50 Washes	MAX 25X	Maximum 25 Washes	MAX 15X	Maximum 15 Washes	MAX 5X	Maximum 5 Washes	MAX N_x	Maximum N Washes*	*Refer to the number of washes on the label
--------------------------	----------------------	--------------------------	----------------------	--------------------------	----------------------	-------------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------	---

Por favor, lea cuidadosamente las instrucciones antes de usar esta prenda de seguridad. También debería consultar al responsable de seguridad o a un superior jerárquico sobre las prendas adecuadas para su situación laboral específica.

Guarda las instrucciones cuidadosamente para poder consultarlas en cualquier momento.

Declaración de Conformidad disponible en el sitio www.rossini1969.it en la sección de la página del producto del artículo.



Consulte la etiqueta del producto para información detallada sobre las normas correspondientes.

Solo son aplicables las normas y los iconos que aparecen tanto en el producto como en el folleto adjunto. Todos estos productos cumplen con los requisitos del Reglamento (UE 2016/425).



EN ISO 13688:2013 + A1:2017 Ropa de Protección (ver etiqueta)

Requisitos generales. La norma especifica los requisitos generales para la ergonomía, el envejecimiento, el dimensionamiento, el marcado de prendas protectoras y para la información proporcionada por el fabricante.

A = Altura recomendada de quien la usa

B = Circunferencia torácica recomendada de quien la usa

C = Circunferencia de cintura recomendada de quien la usa

D = Medición interna de la pierna recomendada de quien la usa



EN 17353:2020 TIPO B Ropa de visibilidad aumentada para condiciones de oscuridad - Equipamiento que utiliza material retroreflectante

El equipamiento se lleva por los usuarios en el caso de que el riesgo de no ser visto existe solo en condiciones de oscuridad.

Este equipamiento utiliza solo el "material retroreflectante" como componente para una mejorada visibilidad.

El tipo B está dividido en 3 niveles, como se indica a continuación. La clasificación depende del área total levada o del posicionamiento del dispositivo en el torso y en los miembros del usuario:

- Tipo B1 (libre)

- Tipo B2 (miembros)

- Tipo B3 (en torso o torso y miembros)

Temp.

25 °C

20 °C

15 °C

10 °C

5 °C

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

Siempre use la prenda abrochada. Esta prenda es adecuada para ser usada durante una jornada laboral completa y no contiene sustancias tóxicas que puedan afectar negativamente la salud. No se conocen reacciones alérgicas causadas por el contacto con la piel de esta prenda. No intente reparar prendas dañadas. Todas las prendas deben ser eliminadas de manera segura. La ropa debe ser usada solo en las situaciones para las que está destinada.

Tamaño disponible y Selección: Ajuste de acuerdo con las dimensiones adecuadas de pecho y cintura, consulte la tabla de tallas.

Las prendas de protección deben cubrir todas las partes del cuerpo afectadas durante el uso normal (incluso al agacharse y realizar movimientos o extender los brazos por encima de la cabeza).

Estas prendas han sido diseñadas teniendo en cuenta la comodidad y para permitir que la prenda sea usada sobre prendas de tamaño medio. Para obtener la protección general, quien la usa puede necesitar **usar guantes, botas o casco de seguridad u otros accesorios relacionados con el tipo de protección necesaria.**

Almacenamiento: NO almacene en lugares expuestos a luz solar intensa. Almacene en condiciones secas y limpias.

Mantenimiento: El fabricante no asume ninguna responsabilidad por las prendas cuyas etiquetas de cuidado hayan sido ignoradas, dañadas o removidas.

Contenido de la Etiqueta: Consulte la etiqueta de la prenda para los detalles de contenido correspondientes.

Atención: el uso de la capucha puede comprometer una buena visión periférica y la audición.

Cinta reflectante y etiquetas: ¡La cinta reflectante y las etiquetas no deben ser planchadas! Por favor, consulte la etiqueta de la prenda para el número y ciclos de lavado sostenibles. El número máximo indicado de ciclos de limpieza no es el único factor relacionado con la durabilidad de la prenda. La durabilidad dependerá también del uso, almacenamiento, cuidado, etc. Las prendas deben ser desechadas cuando las cualidades protectoras se reduzcan, por ejemplo 1. se ha alcanzado el número máximo de lavados 2. El material ha sido dañado por desgaste o ha sido rogado 3. Las cualidades reflectantes de la cinta han desaparecido 4. La prenda está permanentemente sucia, rota, quemada o fuertemente desgastada.

Por favor, mantenga materiales inflamables lejos del fuego.

ADVERTENCIA:

Mantenga limpio: si las propiedades de alta visibilidad de esta prenda se ensucian o contaminan irremediablemente, reemplácela con una nueva.

La ropa no debe ser modificada o provista de etiquetas o logotipos adicionales.

Etiqueta de lavado: Consulte la etiqueta de la prenda para los detalles de lavado correspondientes.

Temperatura máxima 30°C, lavado delicado

No blanquear

Dejar secar

Hierro max 150°C

Temperatura máxima 40° C, lavado delicado

No secar

Dejar escurrir

No lavar en seco

Temperatura máxima 40° C, lavado normal

Secar ligeramente

No planchar

Lavado en seco profesional

Temperatura máxima 60° C, lavado normal

Secar normalmente

Hierro max 110°C

MAX 50X	Máximo 50 lavados	MAX 25X	Máximo 25 lavados	MAX 15X	Máximo 15 lavados	MAX 5X	Máximo 5 lavados	MAX Nx	Máximo N lavados*	*Consulte el número de lavados en la etiqueta
--------------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	------------------	-------------------------	-------------------	---

Por favor, leia estas instruções cuidadosamente antes de usar esta roupa de segurança. Deve também consultar o seu agente de segurança ou superior imediato no que diz respeito ao vestuário adequado para a sua situação de trabalho específica. Guarde cuidadosamente estas instruções para que possa consultá-las a qualquer momento.

Declaração de conformidade disponível em www.rossini1968.it na secção da página do produto do artigo.



Consulte a etiqueta do produto para obter informações detalhadas sobre as normas correspondentes. Somente as normas e ícones que aparecem no produto e as informações do utilizador abaixo são aplicáveis. Todos estes produtos cumprem os requisitos do Regulamento (UE 2016/426).



EN ISO 13688:2013 + A1:2021 Ropa de Protecção (ver etiqueta)

Requisitos gerais. La norma especifica los requisitos generales para la ergonomía, el envejecimiento, el dimensionamiento, el marcado de prendas protectoras y para la información proporcionada por el fabricante.
A = Altura recomendada de quien la usa
B = Circunferencia torácica recomendada de quien la usa
C = Circunferencia de cintura recomendada de quien la usa
D = Medición interna de la pierna recomendada de quien la usa



EN 17353:2020 TIPO B Vestuário de visibilidade acrescida para condições de escuridão - Equipamento que utiliza material retro-refletor

O equipamento é usado pelos utilizadores quando o risco de não serem vistos só existe em condições de escuridão.

Este equipamento utiliza apenas "material retro-refletor" como componente para melhorar a visibilidade.

O tipo B divide-se em 3 níveis, como se mostra a seguir. A classificação depende da área total utilizada ou do posicionamento do dispositivo no tronco e nos membros do utilizador:

- Tipo B1 (suspensão livre)
- Tipo B2 (membros)
- Tipo B3 (no torso ou torso e membros)

Temp.
25 °C
20 °C
15 °C
10 °C
5 °C

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

Use sempre a roupa presa. Esta peça de vestuário é adequada para uso durante um dia inteiro de trabalho e não contém substâncias tóxicas que possam afetar a saúde de qualquer outra maneira. Não são conhecidas reações alérgicas devido ao contato da pele com esta peça de roupa. Não tente reparar roupas danificadas. Todas as roupas devem ser descartadas com segurança. A roupa deve ser usada apenas nas situações a que se destina.

Tamanho disponível & Seleção: Para ajustar de acordo com o tamanho do peito e de cintura, consulte o gráfico de tamanhos.

O vestuário de proteção deve cobrir todas as partes relevantes do corpo durante a utilização normal (incluindo dobrar-se e mover ou estender os braços acima da cabeça). Estas peças de vestuário têm em consideração o conforto e permitem que a peça seja usada em roupas de trabalho mecânicas. Para proteção geral, o utilizador pode ter de usar luvas, botas ou um capacete de segurança ou outros acessórios, dependendo do tipo de proteção necessária.

Armazenamento: Não armazenar em locais sujeitos à luz solar directa ou forte. Armazenar em condições limpas e secas.

Manutenção: O fabricante não se responsabiliza por roupas cujas etiquetas de lavagem tenham sido ignoradas, distorcidas ou removidas.

Etiqueta Conteúdo da Fibra: Consulte a etiqueta do vestuário para detalhes do conteúdo correspondente.

Aviso: A existência de um capuz, pode prejudicar a visão periférica e a audição.

Fita retrorefletores e etiquetas: As fitas retrorefletores e etiquetas não devem ser passadas a ferro! Consulte a etiqueta do vestuário para o número e ciclos lavagem reivindicados. O número máximo declarado de ciclos de limpeza não é o único factor relativo à vida útil da peça. O tempo de vida também vai depender da utilização, cuidados no armazenamento, etc. O vestuário deve ser descartado quando as qualidades protetoras já não se aplicam, por exemplo, 1. O número máximo de lavagens é atingido. 2. O material foi danificado, quer por desvanecimento ou por rasgo. 3. As qualidades reflectoras de fita terem desaparecido. 4. O vestuário está permanentemente sujo, fissurado, queimado ou fortemente desgastado. Mantenha os materiais inflamáveis longe de fogo.

AVISO:

Mantenha limpo: Se as propriedades de alta visibilidade desta peça de roupa ficarem imediatamente sujas ou contaminadas, substitua por uma nova.

A roupa não deve ser alterada ou equipada com etiquetas ou logótipos extras.

Etiquetas de Lavagem: Consulte a etiqueta do vestuário para obter detalhes de lavagem correspondente.

Temperatura máxima de 30°C, processo leve	Não utilizar ferro	Secagem em varal	Engomar até um máximo de 150°C
Temperatura máxima de 40°C, processo leve	Não secar em máquina	Secagem por gotejamento	Não limpar a seco
Temperatura máxima de 40°C, processo normal	Secar em máquina a temperaturas baixas	Não engomar	Limpeza a seco profissional
Temperatura máxima de 60°C, processo normal	Secar normalmente	Engomar até um máximo de 110°C	

MAX 50X	Máximo de 50 lavagens	MAX 25X	Máximo de 25 lavagens	MAX 15X	Máximo de 15 lavagens	MAX 5X	Máximo de 5 lavagens	MAX Nx	Máximo de N lavagens*	*Consultar o número de lavagens na etiqueta
----------------	-----------------------	----------------	-----------------------	----------------	-----------------------	---------------	----------------------	---------------	-----------------------	---

Veillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce vêtement de sécurité. Vous devez également consulter votre responsable de la sécurité ou votre superviseur pour savoir quels vêtements conviennent à votre situation de travail spécifique. Conservez soigneusement les instructions afin de pouvoir vous y référer à tout moment.

La déclaration de conformité est disponible à l'adresse www.rossini1969.it dans la section de l'article consacrée à la page du produit.



Reportez-vous à l'étiquette du produit pour obtenir des informations détaillées sur les normes correspondantes. Seules les normes et icônes figurant à la fois sur le produit et sur la notice ci-dessous sont applicables. Tous ces produits sont conformes aux exigences du règlement (UE 2016/425).



EN ISO 13688:2013 + A1:2021

Vêtements de protection (voir étiquette)

Exigences générales. La norme spécifie les exigences générales relatives à l'ergonomie, au vieillissement, à la taille, au marquage des vêtements de protection et aux informations fournies par le fabricant.

- A = Taille recommandée pour le porteur
- B = Tour de poitrine recommandé pour le porteur
- C = Tour de taille recommandé pour le porteur
- D = Mesure intérieure de la jambe recommandée pour le porteur



EN 17363:2020 TYPE B Vêtements à visibilité accrue pour l'obscurité - Équipement utilisant un matériau rétroréfléchissant

Cet équipement est porté par les utilisateurs lorsque le risque de ne pas être vu n'existe que dans l'obscurité. Cet équipement utilise uniquement un "matériau rétroréfléchissant" comme composant pour améliorer la visibilité. Le type B est divisé en trois niveaux, comme indiqué ci-dessous. La classification dépend de la surface totale portée ou du positionnement du dispositif sur le torse et les membres de l'utilisateur:

- Type B1 (libre)
- Type B2 (membres)
- Type B3 (sur le torse ou sur le torse et les membres)

Temp.
25 °C
20 °C
15 °C
10 °C
5 °C

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

Portez toujours le vêtement attaché. Ce vêtement peut être porté pendant toute une journée de travail et ne contient aucune substance toxique susceptible de nuire à la santé. Aucune réaction allergique n'est connue à la suite d'un contact cutané avec ce vêtement. N'essayez pas de réparer les vêtements endommagés. Tous les vêtements doivent être éliminés en toute sécurité. Les vêtements ne doivent être portés que dans les situations pour lesquelles ils sont prévus.

Taille disponible et sélection. La taille doit correspondre au tour de poitrine et au tour de taille appropriés, voir le tableau des tailles.

Les vêtements de protection doivent couvrir toutes les parties concernées du corps dans des conditions normales d'utilisation (y compris se pencher et bouger ou étendre les bras au-dessus de la tête).

Ces vêtements sont conçus dans un souci de confort et pour pouvoir être portés par-dessus des vêtements de taille moyenne. Pour une protection générale, l'utilisateur peut avoir besoin de porter des gants, des bottes, un casque de sécurité ou d'autres accessoires en fonction du type de protection requis.

Stockage: NE PAS stocker dans des endroits soumis à un fort ensoleillement. Stocker dans des conditions sèches et propres.

Entretien: Le fabricant décline toute responsabilité pour les vêtements dont les étiquettes d'entretien ont été ignorées, endommagées ou enlevées.

Avertissement: Le port d'une casquette peut nuire à la vision périphérique et à l'audition.

Adhésifs réfléchissants et étiquettes: les adhésifs réfléchissants et les étiquettes ne doivent pas être repassés ! Veuillez vous référer à l'étiquette du vêtement pour connaître le nombre et la durée des cycles de lavage. Le nombre maximum de cycles de lavage indiqué n'est pas le seul facteur lié à la durabilité du vêtement. La durabilité dépend également de l'utilisation, du stockage, de l'entretien, etc. Les vêtements doivent être éliminés lorsque les qualités protectrices disparaissent, c'est-à-dire 1.Lorsque le nombre maximal de lavages est atteint 2.Lorsque le matériau a été endommagé par l'usage et la détérioration. Le matériau a été endommagé par l'usage ou a été déchiré 3.Les qualités réfléchissantes de la bande se sont estompées. 4.Le vêtement est durablement sale, cassé, brûlé ou fortement abîmé. Veuillez tenir les matériaux inflammables à l'écart du feu.

ATTENTION:

Garder propre: si les propriétés de haute visibilité de ce vêtement sont immédiatement souillées ou contaminées, remplacez-le par un nouveau.

Le vêtement ne doit pas être modifié ou muni d'étiquettes ou de logos supplémentaires.

Étiquette de lavage : Reportez-vous à l'étiquette du vêtement pour connaître les détails de lavage correspondants.

Température maximale 30°C, lavage délicat

Ne pas blanchir

Laisser sécher

Fer max 150°C

Température maximale 40°C, lavage délicat

Ne pas sécher

Laisser sécher

Ne pas laver à sec

Température maximale 40°C, lavage normal

Sécher légèrement

Ne pas repasser

Lavage à sec professionnel

Température maximale 60°C, lavage normal

Sécher normalement

Fer max 110°C

MAX 50X	Max. 50 lavages	MAX 25X	Max. 25 lavages	MAX 15X	Max. 15 lavages	MAX 5X	Max. 5 lavages	MAX Nx	Max N lavages*	*Se référer au nombre de lavages indiqué sur l'étiquette.
----------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---

Va rugăm citiți aceste instrucțiuni cu atenție înainte de a folosi echipamentul de protecție. Trebuie de asemenea să consultați ofertul de siguranță sau superiorul direct cu privire la articolele vestimentare potrivite pentru situația dvs. de lucru.
Pastrați aceste instrucțiuni cu grijă pentru a le consulta oricând.

Declarația de conformitate este disponibilă la adresa www.rossini1969.it în secțiunea "Pagina produsului" a articolului



Citiți cu atenție eticheta produsului pentru informații detaliate referitoare la standardele de conformitate.
Sunt aplicabile doar standardele și pictogramme care apar alături de produs cât și în manualul de utilizare de mai jos. Toate aceste produse sunt în conformitate cu cerințele Regulamentului (EU) 2016/425



EN ISO 13688:2013 + A1:2021

Articole vestimentare de protecție (vezi eticheta)

Cerințele generale specificate în acest Standard European pentru ergonomicitate, varietate, dimensiuni, marcaje pentru articole vestimentare de protecție și informații oferite de furnizor:

- A = Înălțime recomandată utilizator
- B = Circumferința pieptului recomandată utilizator
- C = Circumferința taliei recomandată utilizator
- D = Dimensiune interioară a piciorului recomandată utilizator



EN 17353:2020 Tipul B Echipament cu vizibilitate sporită pentru condiții întunecate - Echipamente care utilizează material antireflectant

Echipamentul este purtat de utilizatori unde riscul de a nu fi văzut există doar în condiții întunecate. Acest echipament folosește numai "materialul retroreflexiv" ca o componentă de vizibilitate îmbunătățită.

Tipul B este împărțit în 3 niveluri, ca mai jos. Clasificarea depinde de suprafața totală purtată sau de amplasarea dispozitivului pe trunchiul și membrele utilizatorului:

- Tipul B1 (așătat liber)
- Tipul B2 (membră)
- Tipul B3 (pe trunchi sau trunchi și membră)

Temp.

25 °C
20 °C
15 °C
10 °C
5 °C

RECOMANDĂRI IMPORTANTE

Purtați întotdeauna îmbrăcămintea fixată. Această îmbrăcămintea este potrivită pentru purtare pe parcursul unei zile întregi de lucru și nu conține substanțe toxice care pot afecta sănătatea în orice alt mod. Nu se cunosc reacții alergice din cauza contactului cu pielea cu acest îmbrăcămintea. Nu încercați să reparați hainele deteriorate. Toate hainele trebuie aruncate în siguranță. Îmbrăcămintea trebuie purtată numai în situațiile pentru care este destinată.

Dimensiune și selecție disponibile: Se potrivește în funcție de dimensiunea corectă a pieptului și a taliei, consultați diagrama de dimensiuni.

Utilizatorul trebuie să a se asigure ca există o suprapunere adecvată între jacheta și pantalonii atunci când mainile sunt întinse complet deasupra capului și când sta aplecat.

Aceste articole de îmbrăcămintea au fost construite pentru confort și pentru a permite îmbrăcămintea să fie purtate pe hainele medii voluminoase.

Pentru protecție integrală, utilizatorul va trebui să a poarte manusi, Ghete și/ sau cască de protecție.

Depozitare: NU depozitați în spații cu expunere directă la puterica la soare. Depozitați în zone curate și uscate.

Întreținere: Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru articolele a caror eticheta nu a fost respectată, deșacută sau înlăturată.

Eticheta: Conținut fibre. Consultați eticheta articolului vestimentar pentru detalii conținut.

Atenționare: Dacă există gugi, vederea periferică și azuul pot fi afectate.

Banda reflectorizantă și etichete: Banda reflectorizantă și etichetele nu se calcă! Va rugăm consultați eticheta pentru numarul și ciclul de spălare. Nu trebuie ținut cont doar de numarul de cicluri de spălare în legătură cu durata de viață a articolului vestimentar. Aceasta depinde și de folosire, depozitare etc.

Articolele vestimentare trebuie aruncate atunci când calitatea de protecție nu se mai aplică 1. S-a ținut numărul maxim de spălare 2. Materialul a fost deteriorat fie prin decolorare sau rupere 3. Calitatea reflectorizantă ale benzii s-au sters 4.

Articolul este murdar și nu se poate curăța, este crăpat, ars sau toxic foarte tare. Va rugăm nu folosiți materiale inflamabile în apropierea focului.

ATENȚIONARE

Păstrați curat: În cazul în care proprietățile de vizibilitate ridicată ale acestui articol vor fi murdare sau contaminate irecuperabil, înlocuiți cu unul nou. Îmbrăcămintea nu trebuie modificată sau dotată cu etichete sau logo-uri suplimentare.

Etichete spălare: Consultați eticheta articolului pentru detalii spălare.

Temperatura maxima 30°C, proces mediu	Nu folosiți inalbitor	Uscati pe sarma	A se calca la maxim 150°C
Temperatura maxima 40°C, proces mediu	Nu folosiți uscarea automata	Uscati prin picurare pe sarma	Nu curatati uscat
Temperatura maxima 40°C, proces normal	Uscati in uscator la nivel scazut	Nu se calca	Curatate uscata profesionala
Temperatura maxima 60°C, proces normal	Uscati in uscator la nivel normal	A se calca la maxim 110°C	

MAX 50X	Maxim 50 spalari	MAX 25X	Maxim 25 spalari	MAX 15X	Maxim 15 spalari	MAX 5X	Maxim 5 spalari	MAX Nx	Maxim N spalari*	*Consultați numărul de spălări de pe etichetă.
----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	---------------	-----------------	---------------	------------------	--

Пажљиво прочитајте упутства пре употребе ове заштитне одеће. Такође би требало да се консултујете са својим менаџером за безбедност или линијским менаџером у вези са одговарајућим одређеним предметима за вашу специфичну радну ситуацију. Пажљиво чувајте упутства како бисте их могли консултовати у било ком тренутку.

Декларација о усклађености доступна је на веб страници www.rossini1969.it у оделку странице производа у чланку.



Молимо погледајте етикету на производу за детаљне информације о одговарајућим стандардима. Применљиви су само стандарди и исписе које се појављују и на производу и на информативном летку истог. Сви ови производи су у складу са захтевима Уредбе (ЕУ 2016/425).



EN ISO 13688:2013 + A1:2021 Заштитна одећа (погледајте етикету)

Општи захтеви. Стандарди утврђује опште захтеве за ергономију, старење, димензионалне, обележавања заштитне одеће и за информације које даје произвођач.

- A = Препоручена висина носивца
- B = Обим грудног коша који препоручује носилац
- C = Препоручени обим струка носивца
- D = унутрашње мерење ногу које препоручује носилац



EN 17363:2020 Тип Б Аббиглиamento а висибилита магнората пер кондициони ди бусто

Екувалентности цхе утилизаторе материалe ретрорифлeктенте

Леквалентности висине индросато дати унутар нелт касо ин цији ин ризико ди нон ессере висити висите соло ин кондициони ди бусто.

Квесто екувалентности утилизало соло ин "Магнората ретрорифлeктенте" аме цомпоненте пар уна магнората висибилита.

Ил Тип Б је подељен на 3 нивоа, као што је назначено у наставку. Ла цласификационе дименце дала'ареа тотале индросато

о далт позицион делт диспоситиво сул бусто е сугли арти дала'уенте:

- Тип B1 (либеро)
- Тип B2 (арти)
- Тип B3 (су тронцо о тронцо е арти)

Temp.
25 °C
20 °C
15 °C
10 °C
5 °C

ВАЖНЕ ЕТИКЕТЕ

Индосаре семпре ил цало алладатио. Квесто цало е адато пер ессере индросато пер ун'интера гхиорната лаворатива е нон цртивене состензе тоссиде цхе поссоно инфлуенцаре негативаме сулла салуте. Нессуне реазиио алтерцие соно ноте, дувате ал цонтакто цхо ла пелле делт квесто индросато. Нон тенете ди рипараре гли индументи ошлетана. Тутти гли индументи деово елемента ин мудо сицуро. Л'аббиглиamento деово ессере индросато соло нелте ситуациони пер цији о дестинато.

Формато диспонибилите е Селезионе. Вестибилита ин аццордо цхо дименсиони ирванде делт петто е вилта, си риференцо алта табелла делт формато.

Гли индументи делт протезионе деово цопире тутте ле парти делт цорпо интересате дуранте л'утилизацио нормале (анче лигацоди е цомплендо моменти о естенсио де брацциа сопра ла теста).

Квести индументи соно стати реализати тендо црето делт цомфорт е пер цонцентире цхе ил цало сиве индросато сопра индументи ди медио ингоمبرо. Пер отенере ла протезионе генерале, цхе ло дринсало пуо завере биолого ди завара гуантти ставали о цисаре ди сицурезза алтри алтри аццессори ин релационе ал типто делт протезионе маццасари.

Конзервација: НОН цонсерваре ин лукизи соггити а форте луце соларе. Цонсерваре ин кондициони ди асцурто е пулито.

Одржаване: Ил продуторе нон си аццелти алцуна респонсабилита пер ил цале ла цхе етикетта ди цуре соно стате игноранте, данегнагилате или римоссе.

Цонтенуто Етикетта: Фаре риференце алл'етикетта делт цало пер и цорреспонденте деталли делт цонтенуто.

Пажња: л'утилизато ди цалцунато пуо цомпротестаре уна буона вискиона париференца е л'улато.

Настро рифлективације етикетте: Настро рефленце ад етикетте нон деово ессере стравити! Си прегра ди фаре риференце алл'етикетта индументо пер ил нумери е цимпи ди лаватио состивибиле. Ил нумери массимо индицато ди цимпи ди пулзиона нон е ил соло факторо легато алта дурата делт цало. Ла дурата дилендера анче дал'утилизацио, спощацито, цура, итд.

Гли индументи деово ессере смалити курано ле куалита протетивне вискионо мено, ад ессимпо: 1. висине ратгинуто ил нумери массимо ди лавати 2. Ил материале е стато данегнацито далт цурса о е стато стралпато 3. Ле куалита рефлентанти далт настро соно обидадте 4. Л'индументо е перманентемате спорц, ротто, бруццито о формате абрасо. Си прегра ди тенере материал и инфламмабилити лонгано далт фуор.

ПАЖЊА:

Одржавање чистоту: Ако својства високе видљивости ове одеће постану непоправљиво одређена или контаминирана, замените је новом.

Пажња: не сме бити модификована или опремљена додатним етикетима или логотипима.

Етикетта ди лаватио: Фаре риференце алл'етикетта индументо пер и цорреспонденте деталли лаватио.

30 Максимальна температура 30° Ц, лаватио делицато

40 Максимальна температура 40° Ц, лаватио делицато

40 Максимальна температура 40° Ц, праве нормално

60 Максимальна температура 60° Ц, праве нормално

Non cinghiale

Non asciugare

Asciugare leggero

Asciugare normale

1 Pulire da se stessi

2 Lasciare stendere

Non stirare

3 Ferro max 110° C

4 Ferro max 150° C

Non lavare a secco

5 Lavaggio a secco professionale

MAX 50X	Массимо 50 лавати	MAX 25X	Массимо 25 лавати	MAX 15X	Массимо 15 лавати	MAX 5X	Массимо 5 лавати	MAX Nx	Массимо N лавати*	*Референца тарифе ал нумери делт лавати пресенте ин етикетта
---------	-------------------	---------	-------------------	---------	-------------------	--------	------------------	--------	-------------------	--

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το ένδυμα ασφαλείας. Θα πρέπει επίσης να συμβουλευτείτε τον υπεύθυνο ασφαλείας ή τον ισχυρότερο ανώτερο όσον αφορά την κατάλληλη ενδυμασία για τη συγκεκριμένη εργασιακή σας απασχόληση. Φυλάξτε προσεκτικά τις οδηγίες για να μπορείτε να τις συμβουλευτείτε ανά πάσα στιγμή.

Δήλωση συμμόρφωσης διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο www.rossini1969.it, στην ενότητα της σελίδας για το προϊόν.



Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εφαρμοζόμενα πρότυπα, συμβουλευτείτε την ετικέτα του προϊόντος. Εφαρμόζονται μόνο τα πρότυπα με τα οποία είναι που υφιστάμενα τόσο στο προϊόν όσο και στο συμπεριλαμβανόμενο φυλλάδιο που ακολουθεί.
Όλα αυτά τα πρότυπα πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ 2016/425).



EN 17353:2020 ΤΥΠΟΣ Β Ενδυμασία αυξημένης διακεκτότητας για συνθήκες αέρας - Εξοπλισμός με χρήση ανακλαστικού υλικού
Ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται από τους χρήστες σε περίπτωση που ο κίνδυνος να μην είναι διακεκτό υφίσταται μόνο σε συνθήκες αέρας.
Ο εξοπλισμός αυτός χρησιμοποιείται μόνο το **"ανακλαστικό υλικό"** ως στοιχείο βελτιωμένης διακεκτότητας.
Ο τύπος Β υποδιαιρείται σε 3 επίπεδα, όπως ορίζεται στην ανίχνευση. Η ταξινόμηση εξαρτάται από τη συνολική μέτρηση του ενδύματος ή από τη θέση στον κορμό και στα άκρα του χρήστη:
- Τύπος B1 (σελίδες)
- Τύπος B2 (άρμα)
- Τύπος B3 (σε κορμό ή κορμό και άκρα)

Temp.
25 °C
20 °C
15 °C
10 °C
5 °C

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Νο φοράτε πάντα το ένδυμα κοσμημένο. Το ένδυμα αυτό μπορεί να φορεθεί για να ολοκληρώσει εργασία ημέρα και δεν περιέχει τοξικές ουσίες που μπορούν να βλάψουν την υγεία. Δεν είναι γυαλιστή και αλλεργική αντίδραση που οφείλεται στην επαφή του ενδύματος αυτού με το δέρμα. Μην επιχειρήσετε να επανοικονομήσετε τα ελαστικά ενδύματα. Όλα τα ενδύματα πρέπει να διατίθενται σε ασφαλή τρόπο. Η ενδυμασία πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στις καταστάσεις για τις οποίες προορίζεται.

Διαβάστε μετρήσιμη και Επιλογή: Η επιλογή σύμφωνα με τα μετρήσιμα και μέτρα αναφέρεται στον πίνακα μετρήσιμων.

Η προστατευτική ενδυμασία πρέπει να καλύπτει όλα τα προστατευόμενα μέρη του σώματος κατά την κανονική χρήση (αέρας και σε κλίμα, εκτελώντας κινήσεις ή υφίσταται τα χέρια πάνω από το κεφάλι).

Το ένδυμα αυτό έχουν κατασκευαστεί με γίνωμα την άνεση και για να επιτρέπουν τη χρήση πάνω από ρουχισμό μεσαίου μεγέθους. Για την επίτευξη της γενικής προστασίας, ο χρήστης μπορεί να χρειάζεται γάντια, μπόες ή κράνος ασφαλείας ή άλλο εξοπλισμό ανάλυσης με τον τύπο της αναγκαίας προστασίας.

Φύλαξη: Να ΜΗΝ φυλάσσεται σε χώρο εκπαίδευσης σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία. Να φυλάσσεται σε στεγνό και καθαρό χώρο.

Συντήρηση: Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδύματα των οποίων οι επικείμες με τις οδηγίες παραβιάζονται, έχουν φθαρεί ή αφαιρεθεί.

Περιγραφή ετικέτας: Συμβουλευτείτε την ετικέτα του ενδύματος για λεπτομερείς σχετικά με το περιεχόμενο.

Προσοχή: η χρήση κοσμημάτων μπορεί να περιορίσει την περιφερειακή ορατότητα και την ακοή.

Αντανταστική ταινία και ετικέτες: Η αντανταστική ταινία και οι ετικέτες δεν πρέπει να αφαιρούνται! Συμβουλευτείτε την ετικέτα του ενδύματος για τον επιτρεπτό αριθμό και τον τύπο των πλύσεων. Ο ανακλαστικός μέγιστος αριθμός κλικών πλύσεων δεν είναι ο μόνος παράγοντας που συνδέεται με τη διάρκεια του ενδύματος. Η διάρκεια εξαρτάται επίσης από τη χρήση, την αποθήκευση, τη φροντίδα κ.λπ.

Το ένδυμα πρέπει να αποσπώνεται όταν τα χαρακτηριστικά προστασίας παύουν να ισχύουν, για παράδειγμα 1. μετά τον μέγιστο αριθμό πλύσεων 2. Σε περίπτωση φθοράς ή ορισμού του υλικού 3. Αν έχουν υποβληθεί τα ανακλαστικά χαρακτηριστικά της ταινίας 4. Αν το ένδυμα δεν καθαρίζεται, έχει σχισμή, κακή ή έχει φθαρεί από τριβή. Το ελεύθερα υλικό πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τη φωτιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Να διατηρείται καθαρό: αν οι ιδιότητες υψηλής διακεκτότητας αυτού του ενδύματος υποβαθμιστούν ανεπανόρθωτα από βρωμιά ή ρύπους, πρέπει να αντικατασταθεί με νέο. Τα ενδύματα δεν πρέπει να μετατρέπονται ή να υφίσταται ετικέτες ή πρόσθετα λογότυπα.

Ετικέτα πλύσης: Συμβουλευτείτε την ετικέτα του ενδύματος για λεπτομερείς σχετικά με το πλύσιμο.

Μέγιστη θερμοκρασία 30°C, ήπια πλύση

Μέγιστη θερμοκρασία 40°C, ήπια πλύση

Μέγιστη θερμοκρασία 40°C, κανονική πλύση

Μέγιστη θερμοκρασία 60°C, κανονική πλύση

Χωρίς λευκαντικό

Μην στεγνώνετε

Ήπια στέγνωμα

Κανονικό στέγνωμα

Αφήστε το να στεγνώσει

Αφήστε το να στραγγίσει

Μην αδερώνετε

Μέγ. θερμ. αδερώνματος 110°C

Μέγ. θερμ. αδερώνματος 150°C

Όχι στεγνό καθάρισμα

Επαγγελματικό στεγνό καθάρισμα

MAX 50X	Έως 50 πλύσεις	MAX 25X	Έως 25 πλύσεις	MAX 15X	Έως 15 πλύσεις	MAX 5X	Έως 5 πλύσεις	MAX Nx	Έως N πλύσεις*	* Βλ αριθμό πλύσεων στην ετικέτα
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------------------------

Моля, прочетете внимателно тези инструкции, преди да използвате защитното облекло. Трябва също така да се консултирате с вашия служител по безопасността или прекия началник по отношение на подходящото облекло за вашата конкретна работна среда. Съхранявайте внимателно тези инструкции, така че да можете да се информирате с тях по всяко време.

Декларация за съответствие, достъпна на www.rossini1969.it в раздела на продуктовата страница на сайта.



Викте етиката на продукта за подробна информация относно съответните стандарти. Приложими са само стандарти и икони, които се виждат като цяло върху продукта, така и върху потребителската информация по-долу. Всички тези продукти отговарят на изискванията на Регламент (ЕС 2016/425).



EN ISO 13688:2013 + A1:2021

Защитно облекло (иконте етикета)

Общи изисквания Този европейски стандарт определя общите изисквания за ергономичност, стареене, оразмеряване, маркиране на защитно облекло и за информация, предоставяна от производителя.
 A = Препоръчителна височина на потребителя
 B = Препоръчителна обиколка на гърдите на потребителя
 C = Препоръчителна обиколка на талията на потребителя
 D = Препоръчителна вътрешна марка на краката на потребителя



EN 17353:2020 ТИП Б Абсглобменто а висибилита магнатората пер кондионни ди бусто

Експлуатационно икв utilizeзаре материалe ретрорифлeтенте

Лексуплагментото ваине интродато дартити утлетт нелт касо ин цити илт ризидио ди нон ессере виститт есситтe соло ин кондионни ди бусто. **Temp.** 25 °C
 Куесто експлуатационно икв ултиса соло илт **“Материале ретрорифлeтенте”** ариче компоненто пер уилт магнатората висибилита. 20 °C
 Илт **ТИП Б** е поделен на 3 нивоа, као што је назначено у наставку. Ла класификационе дилтенте дала/ареа тотале индрсата 15 °C
 а далт позицион делт диспоситиво сул бусто е султи арти дала/ултенте: 10 °C
 - Тип B1 (либеро) 5 °C
 - Тип B2 (арти)
 - Тип B3 (су тронцо е тронцо е арти)

ВАЖНИ ПРЕПОРЪКИ

Винаги носете дрехата замотана. Тази дреха е подходяща за носене през целия работен ден и не съдържа токсични вещества, които могат да повлияят неблагоприятно на здравето по друг начин. Не са известни алергични реакции при контакт на кожата с тази дреха. Не се опитвайте да поправите повредени дрехи. Всички дрехи трябва да се изхвърлят безопасно. Облеклото трябва да се носи само в ситуации, за които е предназначено. **Наличен размер и избор.** Поставете според правилния размер на гърдите и талията, вижте табличката с размери. **Защитното облекло трябва да покрива всички части на тялото, засегнати по време на нормална употреба (сщо чрез наведяване и извършване на движения или изпъване на ръцете над главата).** Тези облекла са проектирани с мисъл за удобство и за да позволят дрехата да се носи върху дрехи със среден размер. За обща защита може да се наложи на потребителя. **Да носъръкавици, бутуше или предпазна каска или други аксесоари в зависимост от вида на необходимата защита.**

Съхранение: НЕ съхранявайте на места, изложени на пряка или косва слънчева светлина. Съхранявайте в чисти и сухи условия.

Съхранение грижа: Производителът няма да поеме отговорност за дрехи, при които етикетите за грижа са преборгачени, повредени или премазнати.

Етикет за съдържание на фибре: Вижте етиката на дрехата за съответните подробности за съдържание.

Внимание: Когато има извукла, периферното време и слукот магт да бъдат нарушени.

Светлоотражателна лента и етикети: Светлоотражателната лента или етикетите не трябва да се гладат! Моля, вижте етиката на дрехата за посочения брой и цикли на пране. Посоченият максимален брой цикли на почистване не е единственият фактор, свързан с живота на дрехата. Продължителността на експлоатация също ще зависи от употребата, грижата за съхранение и т.н. Дрехите трябва да се изхвърлят, когато защитните качества вече не са приложими, напр. 1. Достигнат е максималният брой пранета. 2. Материалът е повреден поради изпъване или е скъпан. 3. Отразителните качества на лентата са изbledнели. 4. Дрехата е трайно замърсена, напукана, изгорела или силно ожулена. Моля, дръжте запални материали далеч от пожар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Поддържайте чисто: Ако свойствата на високата видимост на тази дреха станат безаваратно замърсени или замърсени, сменете я с нова. Дрехите не трябва да бъдат променени или снабдени с допълнителни етикети или логга.

Етикети за грижа за прането: Вижте етиката на дрехата за съответните подробности за прането.

- Максимална температура 30°C, лек процес
- Не се избелва
- Суха линия
- Гладил макс. 150°C
- Максимална температура 40°C, лек процес
- Не сушете в сушилна
- Калкова линия суха
- Без химическо чистене
- Максимална температура 40°C, нормален процес
- Сушат в сушилна
- Не гладят
- Професионално химическо чистене
- Максимална температура 60°C, нормален процес
- Нормално сушене в сушилна
- Гладил макс. 110°C

MAX 50X	Максимум 50 пранета	MAX 25X	Максимум 25 пранета	MAX 15X	Максимум 15 пранета	MAX 5X	Максимум 5 пранета	MAX Nx	Максимум N итаминаж*	* Обърнете се към броя пранета на етиката
----------------	---------------------	----------------	---------------------	----------------	---------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------------	---

Před použitím tohoto ochranného oděvu si pečlivě přečtěte pokyny.
Vhodnost oděvu pro konkrétní pracovní situaci byste měli konzultovat s bezpečnostním technikem nebo nadřízeným.
Pokyny si pečlivě uschovejte, abyste se k nim mohli kdykoli vrátit.

Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese www.rossini1969.it v sekcí stránky výrobku.



Podrobné informace o příslušných normách naleznete na štítku výrobku.
Platí pouze normy a kódy, které jsou uvedeny na výrobku i v příloze této informací.
Všechny tyto výrobky splňují požadavky nařízení (EU) 2016/425.



EN ISO 13688:2013 + A1:2021

Ochranný oděv (viz štítek)

Obecné požadavky. Norma stanoví obecné požadavky na ergonomii, stárnutí, velikost, značení ochranných oděvů a na informace poskytované výrobcem.

A = doporučená výška nositele

B = doporučený obvod hrudníku uživatele

C = doporučený obvod pasu uživatele

D = doporučený obvod vnitřní strany nohy uživatele



EN 17353:2020 TYP B Oděv se zvýšenou viditelností do trvalých podmínek - Zařízení používající retroreflexní materiál

Uživatelé nosí vybavení v případech, že riziko, že riziko, že nebudou viditelní, hrozí pouze za tmy.

Toto zařízení používá jako součást pro lepší viditelnost pouze "retroreflexní materiál".

Typ B se dělí na 3 úrovně, jak je uvedeno níže. Klasifikace závisí na celkové ploše, kterou nosí, nebo na umístění zařízení na trupu

a končetinách uživatele:

- Typ B1 (liber)
- Typ B2 (končetiny)
- Typ B3 (na trupu nebo trupu a končetinách)

Temp.
25 °C
20 °C
15 °C
10 °C
5 °C

DŮLEŽITÁ Doporučení

Vždy noste zapnutý oděv. Tento oděv je vhodný pro nošení po celý pracovní den a neobsahuje toxické látky, které by mohly mít nepříznivý vliv na zdraví. Není známo, že by při kontaktu s pokožkou tohoto oděvu docházelo k alergickým reakcím. Nepokoušejte se poškozený oděv opravovat. Veškeré obléčení musí být bezpečně zlikvidováno. Obléčení by se mělo nosit pouze v situacích, pro které je určeno.

Dostupný formát a výběr: Přizpůsobte se vhodným rozměrům hrudníku a pasu, vřz tabulka velikostí.

Ochranný oděv musí při běžném používání (včetně ohybání a pohybu nebo natahování rukou nad hlavu) zakrývat všechny postizžené části těla.

Tyto oděvy jsou navrženy s ohledem na pohodlí a umožňují nošení přes středně velké oblečení. Pro obecnou ochranu může být nutné, aby uživatel nosil rukavice boty nebo ochrannou přilbu či jiné doplňky v závislosti na typu potřebné ochrany.

Ochrana přírody: NESKLÁDEJTE na místech vystavených slunečnímu záření. Skladujte v suchu a čistotě.

Údržba: Výrobce nenesá žádnou odpovědnost za oděvy, jejichž štítky pro ošetřování byly ignorovány, poškozeny nebo odstraněny.

Označení obsahu: Podrobnosti o obsahu naleznete na štítku oděvu.

Pozor: Nošení kůže může zhoršit periferní vidění a sluch.

Reflexní pásy a štítky: Reflexní pásy a štítky se nesmí šahat! Počet a udržitelnost pracích cyklů naleznete na štítku oděvu. Uvedený maximální počet čistících cyklů není jediným faktorem souvisejícím s trvanlivostí oděvu. Doba trvání závisí také na způsobu používání, skladování, péči atd.

Oděvy musí být zlikvidovány, jakmile ztratí své ochranné vlastnosti, např. 1. je dosaženo maximálního počtu výprání. 2. Materiál byl poškozen opotřebením nebo byl roztržen. 3. Reflexní vlastnosti pásy vybledly 4. Oděv je trvale znečištěný, poťahaný, splátný nebo silně oděný. Holfavé materiály uchovávejte mimo dosah ohně.

POZOR:

Udržování v čistotě: Pokud dojde k neopravitelnému znečištění nebo znečištění oděvu s vysokou viditelností, vyměňte jej za nový.

Oblečení nesmí být upravováno ani opatřováno dalšími štítky nebo logy.

Štítek pro praní: Příslušné údaje o praní naleznete na štítku oděvu.

Maximální teplota 30 °C, šetrné praní

Maximální teplota 40 °C, šetrné praní

Maximální teplota 40 °C, normální praní

Maximální teplota 60 °C, normální praní

Nežehlat

Nesušete

Lehce vysušit

Normálně suché

Nechte zaschnout

Nechte odkapat

Nežehlete

Železo max. 110 °C

Železo max. 150 °C

Nečistíte chemicky

Profesionální chemická čišťení

MAX 50X	Maximálně 50 prání	MAX 25X	Maximálně 25 prání	MAX 15X	Maximálně 15 prání	MAX 5X	Maximálně 5 prání	MAX Nx	Maximálně N prání*	*Podívejte se na počet prání na štítku
--------------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------	------------------------------	--

ROSSINI.

Rossini Trading SpA
Headquarters
Via Pastrengo 7M/9
24068 Seriate (BG)
Ph. +39 035 312696
segreteria@rossini1969.it

www.rossini1969.it

Organismo di
Certificazione n° 0302
ANCCP Certification Agency s.r.l.
Via Dello Struggino,6
57121 Livorno)

